

UHU®

PLUS MULTIFEST

EXTREM STARKER ZWEIKOMPONENTEN-METHACRYLAT-KLEBSTOFF.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Plus multifest ist ein Zweikomponenten-Methacrylatklebstoff für Kunststoffe, Metalle und Teile aus Verbundwerkstoffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die Verklebung von PVC- und Vinylprodukten, ABS, PMMA, Polyester, Styrolharzen, Vinylester, PC-Mischungen, PBT-Mischungen, Epoxiden, Stahl, Kohlenstoff, Aluminium, LMR, Glasfasern, Phenolin, PET-Mischungen, epoxidbeschichteten Materialien, Polyurethan, Edelstahl. Ideal für (industrielle) Verbindungen, die höchsten Ansprüchen genügen müssen.

Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen.

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Scher-, Schäl- und Stoßfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Nicht ablaufend
- Füllt Risse und Lücken bis zu 4 mm
- Hervorragende Belastbarkeit
- Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit
- Härtet bei Raumtemperatur aus
- Keine Oberflächenbehandlung erforderlich

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Aufgrund seiner Viskosität und Fließigenschaften ist plus multifest ideal für viele verschiedene Applikationsmethoden. Bei einem Mischungsverhältnis von 1:1 beträgt die Verarbeitungszeit 4-6 Minuten. 75 % der maximalen Klebkraft werden nach 10 bis 15 Minuten bei Raumtemperatur erreicht. Der angemischte Klebstoff sollte sofort in einem dünnen Film oder in Tropfen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Dieser sollte innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit genau an das zu klebende Teil in der gewünschten Form angepasst werden. Achten Sie darauf, dass die beiden zu verklebenden Flächen fest aneinander anliegen. Verwenden Sie eine ausreichende Materialmenge, um eine 100%ige Klebstoffabdeckung zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass alle zusätzlichen Arbeiten abgeschlossen sind und dass die Teile vor Ablauf der Verarbeitungszeit perfekt positioniert und fixiert sind. Wenn Sie das Teil nach Ablauf der Verarbeitungszeit neu positionieren, kann dies die Wirksamkeit der Verklebung beeinträchtigen. Vergewissern Sie sich, dass die geklebten Teile nicht umpositioniert werden, bevor sie vollständig fixiert sind. Bitte beachten Sie: Wenn das Produkt in der Mischdüse aushärtet, müssen Sie für weitere Verklebungen eine neue Mischdüse verwenden.

Persönliche Sicherheit: Es wird empfohlen, geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, sauber und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Reinigen Sie die Oberflächen vor dem Verkleben gründlich, zum Beispiel mit Aceton. Je nach Oberfläche die zu verklebenden Teile mit Schmirgelpapier aufrauen.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Legen Sie die Kartusche in die Plus Kartuschenpistole ein und entfernen Sie die Schutzkappe. Vor Aufschrauben des Statikmischers eine erste kleine Klebstoffmenge ausdrücken. Tragen Sie dann den Klebstoff auf rauen Materialien auf beiden Seiten und bei glatten Materialien auf einer Seite auf. Danach drücken Sie die Materialien aneinander und fixieren sie (Klemmen oder Pressen sind nicht notwendig). Entfernen Sie den Statikmischer nach dem Gebrauch und schließen Sie die Kartusche mit der Schutzkappe.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.