

UHU®**BOOSTER****UNIVERSELLER, LICHT-AKTIVIERTER REPARATUR-KLEBSTOFF****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe aktiviert wird, härtet sie binnen weniger Sekunden komplett aus. UHU BOOSTER klebt, füllt und versiegelt Materialien jeglicher Art. Im Vergleich zu herkömmlichen Sekundenklebern zeichnet sich der Klebstoff durch exzellente Füll-Eigenschaften aus, sodass die Klebeflächen nicht deckungsgleich sein müssen.

ANWENDBEREICH

UHU BOOSTER bietet ein universelles Anwendungsspektrum, das sowohl transparente als auch nicht-transparente Materialien umfasst: Er klebt, füllt und versiegelt viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Glas, Metall, Holz, Gummi, uvm.

Nicht geeignet für PE, PP und PTFE.

EIGENSCHAFTEN

- Licht-aktivierter Reparatur-Klebstoff
- Extrem schnell und extrem stark
- Mit hochwertiger LED-Lampe inkl. 2 Batterien
- Einzigartige Formel mit UV-Initiator
- Füllt Spalten und versiegelt Risse
- Funktioniert auf allen Materialien und Oberflächen

VORBEREITUNG

Persönliche Sicherheit: Die LED-Lampe setzt kleine Mengen an UV-Licht frei. UV-Strahlung ist schädlich für Augen und Haut. Niemals direkt in UV-Lichtquellen blicken. Die LED-Lampe niemals direkt auf Menschen oder Tiere richten.

Anforderungen an die Oberflächen: Klebeflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Jegliche Reste von Staub, Öl, Fett, Wachs oder anderen Trennmitteln müssen vor dem Kleben gründlich von den zu klebenden Oberflächen entfernt werden. Sie können die zu klebenden Oberflächen am besten mit geeigneten Lösungsmitteln reinigen, wie zum Beispiel Aceton (wenn das Material mit Lösungsmittel in Berührung kommen darf - bitte vorher überprüfen!). Bei Metallen oder Metalllegierungen reicht es normalerweise aus, die Oberfläche mit Schmirgelpapier aufzurauen oder anzuschleifen.

VERARBEITUNG**Gebrauchsanleitung:**

Kompletten Verschluss fest auf die Tube drehen, um die Frischmembran zu durchstoßen. Zum Gebrauch nur noch die obere Kappe abschrauben. Klebstoff einseitig großzügig auftragen und Teile ohne Druck zusammenfügen. LED-Lampe einschalten: Lampe aufrecht hinstellen und Schalter nach unten schieben. Klebstoff ca. 5 Sek. lang durch Bestrahlung mit dem blauen Licht aushärten (Abstand < 5 cm; Wärmeentwicklung ist unbedenklich). Applikationsspitze nach Gebrauch abwischen und Tube umgehend wieder verschließen, um eine Lichteinstrahlung in die Tube zu vermeiden.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie frische Flecken sofort mit Aceton. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Zu beachten: Enthält Cyanoacrylat. Verklebt Haut und Augenlider in Sekunden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.



BOOSTER

UNIVERSELLER, LICHT-AKTIVIERTER REPARATUR-KLEBSTOFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Methoxy Ethyl Cyanoacrylat mit UV-Initiator
Farbe:	Kristallklar
Konsistenz:	Flüssig
Dichte ca.:	1,05 g/cm ³
Füllungsvermögen:	Sehr gut
Endfestigkeit (Alu):	12 N/mm ²
Endfestigkeit nach:	12 Stunden
Anfangsfestigkeit nach:	5-10 Sekunden. Diese Angabe kann abhängig von den Umgebungsbedingungen wie Materialien, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	80 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Gut
Lösungsmittelfrei:	Ja
Viskosität:	mittelviskos
Wasserbeständigkeit:	Sehr gut

GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich in: 3g

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.